





Cadena de hamburguesas (USA) ▶ Se reemplazó una MTW de 1000 lb por una TCIM-630.

El nivel de hielo en el dispensador **no baja del 62%***, lo que indica que la capacidad de producción excede la demanda operativa.




Cadena de hamburguesas (USA) ▶ Se reemplazaron dos HA de 600 lb por dos TCIM-622.

El nivel de hielo en los dispensadores **no baja del 72%***, lo que indica que la capacidad de producción excede la demanda operativa. El sistema mostró una **recuperación rápida** después de bajar a **54%**.





Tienda de conveniencia (USA) ▶ Se reemplazó una unidad remota MTW de 1400 por una TCIM-630.

El nivel de hielo en el dispensador **no baja del 68%***, lo que indica que la capacidad de producción excede la demanda operativa. ¡La máquina compacta y autocontenida de True **rinde incluso con ventas de bebidas de alto volumen!**



Área de comida en tienda de autoservicio (USA) ▶ Se reemplazó una IOM de 500 lb por una TCIM-422

El nivel de hielo en el dispensador **no baja del 68%***, lo que indica que la capacidad de producción excede la demanda operativa.



Cadena de pollo frito (México) ▶ Se reemplazó una MTW de 600 lb con una TCIM-630

El nivel de hielo en los dispensadores **no baja del 88%***, lo que indica que la capacidad de producción excede la demanda operativa. El sistema mostró una **recuperación rápida** después de bajar a **59%**.

